

NORTENE®



CELSIUS 2

Thermometer zonder kwik



Kwikvrije thermometer. Kan worden neergelegd of aan de muur worden bevestigd, deze groene thermometer kan temperaturen aangeven van -40°C tot $+50^{\circ}\text{C}$.

Kwikvrij buitenthermometer. Voor nauwkeurige metingen van de omgevingstemperatuur om de zorg voor uw planten te verbeteren.

Ref.	Afmetingen	Kleur
145021		