

**NORTENE®**



## CELSIUS 2

### Thermometer zonder kwik



Kwikvrije thermometer. Kan worden neergelegd of aan de muur worden bevestigd, deze groene thermometer kan temperaturen aangeven van  $-40^{\circ}\text{C}$  tot  $+50^{\circ}\text{C}$ .

Kwikvrij buitethermometer. Voor nauwkeurige metingen van de omgevingstemperatuur om de zorg voor uw planten te verbeteren.

Ref.	Afmetingen	Kleur
145021		